

بسمه تعالیٰ

مرور نقایص موجود در ماذول‌های فتوولتائیک

گردآوری و ترجمه

ابراهیم خیری‌اصل

۱۳۹۹

مؤسسه آموزشی تألیفی ارشدان

عنوان و نام پدیدآور	: مرور نتایج موجود در مازولهای فتوولتائیک/ نویسندها اصلی مارک کنتکس... [و دیگران] :
گردآوری و تالیف [صحیح: ترجمه] ابراهیم خیری اصل.	
مشخصات نشر	: تهران: موسسه آموزشی تالیفی ارشدان، ۱۳۹۹.
مشخصات ظاهری	: ۲۱۴ ص.
شابک	: ۹۷۸-۶۲۲-۲۷۵-۱۴۵-۶
وضعیت فهرست نویسی	: فیبا
یادداشت	: Review of failures of photovoltaic modules,
عنوان اصلی:	
موضوع	: سیستم‌های فتوولتائیک پکارچه ساختمان
موضوع	: Building-integrated photovoltaic systems
موضوع	: سیستم‌های فتوولتائیک پکارچه ساختمان -- عیب‌یابی
موضوع	: Building-integrated photovoltaic systems -- Fault location
شناسه افزوده	: Koontzges, Marc کونتس، مارک
شناسه افزوده	: خیری اصل، ابراهیم، ۱۳۶۵ - مترجم
رده بندی کنگره	: TK 10.87
رده بندی دیوبی	: ۶۲۱/۳۱۲۴۴
شماره کتابشناسی ملی	: ۷۳۱۰۴۷۸



موسسه آموزشی تالیفی ارشدان

مرور نتایج موجود در مازولهای فتوولتائیک

ابراهیم خیری اصل

آموزشی تالیفی ارشدان

اول

۱۳۹۹

■ نام کتاب:

■ گردآوری و ترجمه:

■ ناشر:

■ ویرايش:

■ نوبت چاپ:

■ حروفچینی و صفحه آرایی:

■ طراح و گرافیست:

■ شابک:

■ شماره‌گان:

■ مرکز خرید آنلاین:

■ مرکز پخش و توزیع:

■ قیمت:

www.irantypist.com

۹۷۸-۶۲۲-۲۷۵-۱۴۵-۶

۱۰۰

www.arshadan.com

www.arshadan.net

۰۲۱۴۷۶۲۵۵

تومان

آژانس بین المللی انرژی

برنامه سیستم‌های قدرت فتوولتائیک

عملکرد و قابلیت اطمینان سیستم‌های فتوولتائیک

زیر وظیفه ۳-۲:

مرور نقایص موجود در ماظول‌های فتوولتائیک

IEA PVPS Task 13

خروجی گزارش نهایی IEA-PVPS

۲۰۱۴ مارس

شابک ۹۷۸-۳-۹۰۶۰۴۲-۱۶-۹

نویسنده‌گان اصلی:

مارک کنتکس،

مؤسسه پژوهشی انرژی خورشیدی هملین، امبرتال، آلمان

سارا کورتز، کارین پاکارد،

آزمایشگاه ملی انرژی تجدیدپذیر، گلدن، CO، ایالات متحده امریکا

اولریک جان،

TOV Rheinland Energie und Umwelt GmbH، کلن، آلمان

کارل آ. برگر،

مؤسسه فناوری GmbH اتریش، گروه انرژی، وین، اتریش

کازوهیکو کاتو،

مؤسسه ملی علوم و فناوری پیشرفته صنعتی، Tsukuba، ژاپن

توماس فرایزن،

SUPSI ISAAC، کانوبیو، سوئیس

هایتاوو لیو،

مؤسسه مهندسی برق، آکادمی علوم چین، پکن، چین

مايك ون ايسگم،

Moret-sur-Loing .EDF R&D .Electricite de France، فرانسه

نویسنده‌گان سهیم:

جان و هلگموث، دیوید میلر، مایکل کمپ، پیتر هک

آزمایشگاه ملی انرژی تجدیدپذیر، گلدن، CO، ایالات متحده امریکا

فلورین ریل، نیکلاس بوگدانسکی، ورنر هرمان

TOV Rheinland Energie und Umwelt GmbH، کلن، آلمان

کلودیا بوئرهوپ - لوتز

مرکز تحقیقات انرژی کاربردی باواریا، وورزبورگ، آلمان

گویلام رازونگلس

Le Bourget-du-Lac INES-CEA Institut National de l'Energie Solaire

فرانسه

کابی فریسن

SUPSI ISAAC، کانابیبو، سوئیس

این گزارش تحت پشتیبانی نهادهای ذیل می‌باشد:

وزارت حمل و نقل، نوآوری و فناوری فدرال اتریش (BMVIT) تحت قرارداد شماره

FFG. ۸۲۸۱۰۵

آکادمی علوم چین (CAS)

وزارت امور اقتصادی و انرژی فدرال آلمان تحت قرارداد شماره (BMWi) 0325194A&C

با پشتیبانی:

وزارت امور اقتصادی و انرژی فدرال

براساس تصمیم بوندستاگ آلمان

دفتر انرژی فدرال سوئیس (SFOE)

۹

وزارت انرژی ایالات متحده تحت قرارداد شماره DE-AC36-08-G028308 با آزمایشگاه
ملی انرژی تجدیدپذیر (NREL)

پیشگفتار مترجم

همزمان با رشد صنعت فتوولتائیک در جهان و رشد روزافزون استفاده از نیروگاههای خورشیدی در مقیاس‌های خانگی، پشت‌بامی و مزارع خورشیدی، در کشور عزیzman ایران هم این صنعت در حال توسعه است. امروزه نیروگاههای خورشیدی زیادی در مقیاس‌های خانگی و صنعتی در کشورمان احداث شده است و روزبه‌روز بر تعداد این سامانه‌ها افزوده می‌شود. در این شرایط لازم است که مختص‌صین این رشته پژوهش داده شوند به دلیل همین احساس نیاز امروزه مؤسسات متعددی اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه طراحی و نصب سامانه‌های فتوولتائیک کرده‌اند، همچنین کتاب‌های متعددی در این زمینه تألیف، ترجمه و به چاپ رسیده‌اند. با این حال در داخل کشور و بین محققین و مولفین این حوزه، تحقیق و بررسی چندانی بر روی مشکلات احتمالی سامانه‌های خورشیدی، تجهیزات مورداستفاده در آن‌ها و بهویژه مازول‌های خورشیدی انجام نشده است. این در حالی است مازول‌های فتوولتائیک یکی از اجزاء اصلی نیروگاههای خورشیدی هستند و طول عمر و سلامت آن‌ها بر عملکرد و بازدهی نیروگاههای خورشیدی تأثیر مستقیم دارد؛ بنابراین شناخت انواع خرابی‌های احتمالی مازول‌های خورشیدی و خرابی‌ها و اثراتی که در پی خواهد داشت و تشخیص درست و بهموقع آن‌ها می‌تواند قابلیت اطمینان، ایمنی و بازدهی نیروگاههای خورشیدی را افزایش دهد.

کتاب حاضر ترجمه گزارشی با عنوان «مرور نقایص موجود در مازول‌های فتوولتائیک» از مجموعه گزارش‌های کارگروه Task 13 آژانس بین‌المللی انرژی است که در آن به بررسی انواع خرابی‌ها و روش‌های تست و تشخیص آن‌ها پرداخته شده است. مختص‌صین و فعالین حوزه انرژی‌های خورشیدی فتوولتائیک با مطالعه این کتاب با روش‌های بازرسی مازول‌های فتوولتائیک و راههای تشخیص نقایص و خرابی آن‌ها آشنا می‌شوند. امید است با ترجمه و انتشار این کتاب بتوانیم به پیشرفت صنعت خورشیدی کشور کمکی هرچند کوچک کرده باشیم. همچنین امیدواریم کار تحقیق و توسعه در زمینه عیب‌یابی و تعمیر و نگهداری سامانه‌های خورشیدی روز به روز گسترش یابد.

عزیزانی که این کتاب را مطالعه می‌کنند و مایل هستند در مورد آن به اینجانب بازخورد دهند می‌توانند از طریق آدرس e.kheiriasl@gmail.com دیدگاههای خود را مطرح کنند.

ابراهیم خیری اصل

کارشناس ارشد برق و فعال انرژی‌های تجدیدپذیر

فهرست مطالب

۱	۱ پیشگفتار
۳	۲ چکیده (خلاصه اجرایی)
۶	۳ مقدمه
۱۴	۴ تعاریف
۱۴	۴-۱ تعریف نقص و خرابی ماژول فتوولتائیک
۱۴	۴-۲ نقص ماژول فتوولتائیک مستثنی شده براساس تعریف
۱۷	۴-۳ نقایص و خرابیهای مهم ماژول فتوولتائیک به دلایل خارجی
۱۷	۴-۳-۱ بستن ماژول با گیره
۱۸	۴-۳-۲ حمل و نصب
۱۹	۴-۳-۳ نقص اتصالات سریع
۲۰	۴-۳-۴ صاعقه
۲۲	۴-۴ تعریف نقص ایمنی و دسته‌بندی‌های ایمنی
۲۳	۴-۵ تعریف نقص اتلاف توان و دسته‌بندی‌های اتلاف توان
۲۵	۴-۶ تعریف نقص
۲۵	۴-۷ تعریف بخش‌های ماژول فتوولتائیک
۲۶	۵ مبانی روش‌های اندازه‌گیری برای شناسایی نقایص و خرابی‌ها
۲۸	۵-۱ بازرسی ظاهري
۲۸	۵-۱-۱ بازرسی ظاهري مطابق با استانداردهای IEC فتوولتائیک
۳۱	۵-۲-۱-۵ مستندسازی نقایص بصری در ماژول‌ها
۳۵	۱-۷ ۲-۵ منحنی
۳۶	۱-۲-۵ معرفی پارامترهای مهم منحنی ۱-۷
۳۷	۲-۲-۵ مقاومت سری و مقاومت موازی
۳۹	۳-۲-۵ دقت
۴۰	۴-۲-۵ تأثیر خرابی‌ها بر منحنی ۱-۷

٤٥	٣-٥ دمانگاری
٤٥	١-٣-٥ دمانگاری تحت شرایط پایدار
٥٠	٢-٣-٥ دمانگاری پالسی
٥٢	٣-٣-٥ دمانگاری یا ترموگرافی قفل شده (lock-in)
٥٧	٤- الکترولومینسانس
٦٤	٥- فلوئورسانس ماورا بنفس
٦٨	٦- روش انتقال سیگنال
٧٣	٧- نقایص و خرابی‌های مربوط به مازول‌های فتوولتائیک
٧٤	٨- ١- بررسی نقایص موجود در همه مازول‌های فتوولتائیک
٧٤	٦- ١- تورق یا باز شدن لمینیت
٧٦	٦- ٢- از دست دادن چسبندگی ورق پشتی
٧٨	٦- ٣- نقص و خرابی جعبه اتصال
٧٩	٦- ٤- شکست قاب یا فریم
٨٢	٩- ٢- بررسی نقایص و خرابی‌های موجود در مازول‌های PV و یافر سیلیکون
٨٢	٦- ١- تغییر رنگ EVA
٨٤	٦- ٢- ترک‌های سلول
٩٢	٦- ٣- شیارهای حلقه‌زنی
٩٥	٦- ٤- علائم سوختگی
٩٨	٦- ٥- افت توان ناشی از پتانسیل
١٠٨	٦- ٦- نوارهای اتصال سلول و آرایه جدا شده
١١٣	٦- ٧- دیود باپیس معیوب
١١٥	١٠- ٣- بررسی نقایص موجود در مازول‌های لایه‌نازک
١١٦	٦- ١- میکرو قوس‌های الکتریکی در کانکتورهای چسیده شده
١١٧	٦- ٢- نقاط داغ شانت
١٢١	١١- ٤- بررسی نقایص خاص موجود در مازول‌های فیلم نازک CdTe
١٢٢	٦- ١- شکستگی شیشه جلو
١٢٣	٦- ٢- تخریب اتصال پشتی
١٣٧	١٢- ٧- تطبیق روش‌های تست با مکانیزم خرابی مازول‌های فتوولتائیک

- ۱-۷ بارهای مکانیکی ناشی از حمل و نقل**
- ۱۲۷ ۱-۱-۷ تعیین فرکانس‌های روزانه مازولهای فتوولتائیک واحد
- ۱۲۷ ۱-۱-۷ تست حمل و نقل و محیطی مازولهای فتوولتائیک سیلیکونی در یک پشته حمل و نقل
- ۱۲۸ ۱-۱-۳ تست حمل و نقل مازولهای فتوولتائیک سیلیکونی
- ۲-۷ بارهای مکانیکی ناشی از برف**
- ۳-۷ تست تخریب مازولهای فتوولتائیک تحت تأثیر اشعه ماوراء بنفش**
- ۱۳۹ ۱-۳-۷ پیش شرطی کردن اشعه ماوراء بنفش برای مازولهای فتوولتائیک
- ۱۴۰ ۱-۳-۷ تخریب عملکرد مازولهای فتوولتائیک
- ۴-۷ تست آمونیاک**
- ۱۴۴ ۱-۴-۷ تستهای انجام شده روی فویل / شیشه مازولهای فتوولتائیک کریستال سیلیکونی
- ۱۴۷ ۱-۴-۷ تستهای انجام شده بر روی مازولهای غیر شیشهای
- ۵-۷ تست افت توان ناشی از پتانسیل بالا در مازولهای فتوولتائیک سیلیکونی**
- ۱۵۱
- ۶-۷ تست IEC تعییم یافته در آزمایشگاه**
- ۱۵۵ ۱-۶-۷ نتایج آزمایش حاصل از تست تعییم یافته
- ۱۵۶ ۱-۶-۷ ۲-۶-۷ تست تسریع شده و تجربه میدانی
- ۱۷۲ نتیجه گیری**
- ۱۷۱ ۹ خصیمه A: چک لیست شرایط مازول
- ۱۶۱ ۱۰ خصیمه B: تصاویر رنگی
- ۱۶۱ ۱۱ خصیمه C: جداول رنگی

۱ پیشگفتار

آژانس بین‌المللی انرژی (۱) IEA، در نوامبر سال ۱۹۷۴ تأسیس شده است، یک نهاد مستقل در چارچوب سازمان همکاری توسعه اقتصادی (OECD) است که برنامه جامع همکاری انرژی را در میان کشورهای عضو اجرا می‌کند. اتحادیه اروپا نیز در کار آژانس مشارکت می‌کند. همکاری در تحقیق، توسعه و نمایش تجربی فناوری‌های جدید، بخش مهمی از برنامه این آژانس بوده است.

برنامه سیستم‌های قدرت فتوولتائیک (PVPS) آژانس بین‌المللی انرژی یکی از توافقنامه‌های تحقیق و توسعه مشارکتی مطرح شده در IEA است. از سال ۱۹۹۳، مشارکت‌کنندگان برنامه PVPS پروژه‌های مشترک متنوعی را در زمینه کاربرد تبدیل فتوولتائیک انرژی خورشیدی به الکتریسیته انجام داده‌اند.

مأموریت برنامه PVPS آژانس بین‌المللی انرژی عبارت است از: تقویت تلاش‌های مشترک بین‌المللی که نقش انرژی خورشیدی فتوولتائیک را به عنوان سنگ بنای گذار به سیستم‌های انرژی پایدار تسهیل می‌کند.

فرض اساسی این است که بازار سیستم‌های فتوولتائیک به سرعت در حال گسترش نفوذ قابل توجه به بازار نیروگاههای متصل به شبکه در تعداد زیادی از کشورها و در هر دو سطح شبکه توزیع^۲ و شبکه انتقال است.

این گسترش قدرتمند بازار مستلزم دسترسی به اطلاعات معتبر و قابل استفاده در خصوص عملکرد و پایداری سیستم‌های فتوولتائیک، دستورالعمل‌های فنی و طراحی، روش‌های برنامه‌ریزی، تأمین مالی و غیره است که باید با بازیگران و عوامل مختلف به اشتراک گذاشته شوند. بهویژه، نفوذ بالای فتوولتائیک به شبکه‌های اصلی مستلزم توسعه استراتژی‌های جدید مدیریت شبکه و اینورترهای فتوولتائیک، تمرکز بیشتر بر پیش‌بینی و ذخیره‌سازی انرژی خورشیدی، و همچنین بررسی تأثیر اقتصادی و فناوری بر کل سیستم انرژی است. مدل‌های جدید کسب‌وکار فتوولتائیک باید توسعه داده شوند، زیرا ویژگی غیرمت مرکز فتوولتائیک،

^۱ International Energy Agency

^۲ Distribution network

مسئولیت تولید انرژی را بیشتر به دست مالکین خصوصی، شهرداری‌ها، شهرها و مناطق منتقل می‌کند.

برنامه کلی تحت ریاست کمیته اجرایی متشکل از نمایندگان هر کشور و سازمان اجرا می‌شود، در حالی که مدیریت پروژه‌های تحقیقاتی منحصربه‌فرد (وظایف) بر عهده عوامل یا نمایندگان اجرایی است. تا اواخر سال ۲۰۱۳، چهارده وظیفه در برنامه PVPS تعیین شد که در حال حاضر، شش مورد از آن‌ها، در حال اجرا هستند.

هدف کلی Task 13، بهبود قابلیت اطمینان سیستم‌ها و زیر سیستم‌های فتوولتائیک با جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل، و انتشار اطلاعات مربوط به عملکرد فنی و خرابی‌های (نقایص) آنها، فراهم کردن مبنای ارزیابی و توسعه توصیه‌های عملی برای اهداف تست و اندازه‌گیری است.

اء ضای فعلى Task 13 مربوط به برنامه PVPS آژانس بین‌المللی انرژی عبارتند از: استرالیا، اتریش، بلژیک، چین، انجمن صنعت فتوولتائیک اروپا^۳ (EPIA)، فرانسه، آلمان، اسرائیل، ایتالیا، ژاپن، مالزی، هلند، نروژ، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه و ایالات متحده آمریکا.

این گزارش بر شرح دقیق و مفصل نقایص و خرابی‌های مازول فتوولتائیک، منشأ آنها، آمار، ارتباط توان و ایمنی مازول، نقایص بعدی حاصل از نقایص حال حاضر، روش‌های تست مازول‌ها و تشخیص نقایص و خرابی‌ها متمرکز است. این گزارش عمدتاً بر مازول‌های فتوولتائیک مبتنی بر ویفر متمرکز است. مازول‌های فتوولتائیک لایه‌نازک نیز پوشش داده می‌شود، اما به دلیل سه‌هم بازار ناچیز این نوع مازول‌های فتوولتائیک، داده‌های معتبر غالباً از دست می‌روند. تیم نویسنده‌گان همچنین بر روی انواع نقایص و خرابی‌های مازول فتوولتائیک متمرکز است که خاص تولیدکننده ویژه‌ای نیستند، و از ارتباط گسترده‌تری برخوردار هستند.

ویرایشگران این سند عبارتند از مارک کنتکس، مؤسسه بیوهشی انرژی خورشیدی هملین، امبرتال، آلمان (DEU)، و اولریک جان، TOV Rheinland Energie und Umwelt GmbH، کلن، آلمان (DEU).

این گزارش، تاحدامکان، اجماع بین‌المللی در خصوص نظر کارشناسان Task 13 در مورد موضوع مورد بررسی را بیان می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد فعالیتها و نتایج این وظیفه و تکلیف می‌توان به سایت ذیل مراجعه کرد: <http://www.iea-pvps.org>

³ European Photovoltaic Industry Association